



**APRIAMO LE STRADE  
DELL'INNOVAZIONE**

SO.GE.S.A. SRL



# 12

**Giorni medi per la risoluzione  
del sinistro auto**

  
**Perizia**

# Velocità



# LA SMART E GREEN COMPANY DEI SERVIZI ASSICURATIVI



**Sogesa**

CONNECT - NETWORK - CLAIMS

PIANTIAMO ALBERI PER RISCATTARE LA CO<sub>2</sub> PRODOTTA DALLA  
NOSTRA INFRASTRUTTURA.



TREEDOM

## Earth Day

Per compensare le emissioni di Co<sub>2</sub> prodotte ogni anno a Dicembre lanciamo il progetto



<https://www.treedom.net/it/organization/sogesa>

treedom® | friend  
2 0 2 1

# LA FORZA DI 5 AZIENDE, LA COMODITÀ DI UN UNICO INTERLOCUTORE.

Per essere più vicini alle compagnie assicurative, abbiamo creato un brand specializzato per ogni fase della gestione. I servizi di 5 aziende con un'unica fatturazione.

**NET  
for5**  
My network claim



GESTIONE COMPLETA DEI  
NETWORK DI PROFESSIONISTI

**Claim**evolution  
MY INSURANCE SERVICE




GESTIONE COMPLETA DELLA  
LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO

**NEXTOBE**  
My smart connect



GESTIONE COMPLETA  
DELLA CUSTOMER CARE

**Facileripara**  
Riparare innovando



GESTIONE COMPLETA  
DELLE RIPARAZIONI

**indàko**  
INSURANCE FRAUD AGENCY



TUTELA DEGLI  
INTERESSI PATRIMONIALI

Che cosa è?



Perizia

# Rapporto di ispezione del veicolo

## Azienda sogesa

Case ID	<b>11214</b>		
Inspection ID	<b>in782320231011155324</b>	Completion ID	<b>NA</b>
Data di ispezione	<b>2023-10-11 15:54:11</b>	Contrassegno di completamento dell'app Web	<b>NA</b>
Luogo di ispezione	<b>NA</b>	QR Code	<b>NA</b>
Nome agente	<b>Master</b>	Regione del parabrezza	<b>NA</b>
Agent ID	<b>NA</b>	Tipo di ispezione	<b>Web App Case</b>

## Dettagli del veicolo

Lettura del contachilometri	<b>NA</b>	Numero di telaio	<b>WAUZZZ8U4DR104630</b>
Carburante usato	<b>NA</b>	Numero del veicolo	<b>ES812ZX</b>



**Tipo di foto** NA

**Coordinate GPS** H:37.51718, V:15.0994036

**Timestamp** Oct 11 2023 15:56





**Tipo di foto** REAR

**Coordinate GPS** H:37.51718, V:15.0994036

**Timestamp** Oct 11 2023 15:56



# Dettagli di ispezione



Sezioni visibili nelle foto/video



Luogo dell'ispezione





Elementi anteriori  
posteriori

Paraurti anteriore	Graffio o macchi	Paraurti posteriore	Graffio o macchi
Fanale posteriore destro	Intatto	Fanale posteriore sinistro	Intatto
Cappuccio	Intatto	Faro sinistro	Intatto
Faro destro	Graffio o macchi	Pannello fanale posteriore	Intatto
Porta di coda	Intatto	Paraurti anteriore sinistro	Intatto
Paraurti anteriore destro	Intatto	Paraurti posteriore sinistro	Intatto
Paraurti posteriore destro	Intatto	Paraurti posteriore centrale	Intatto
Parte superiore della griglia del paraurti	Intatto	Paraurti anteriore centrale	Intatto
Emblema	Intatto	Parte inferiore della griglia del paraurti	Intatto
Sportello del carburante	Intatto	Coperchio gancio traino anteriore	Intatto
Coperchio Gancio Traino Posteriore	Intatto	Copertura paraurti anteriore	Intatto
Sensore PDC anteriore	Intatto	Targa	Intatto
Copertura paraurti posteriore	Graffio o macchi	Spoiler	Intatto
Riflettore posteriore superiore	Intatto	Sensore PDC posteriore	Intatto
Stepney	Intatto	Soggiorno paraurti	Intatto

## Foto saggi dettagli



Tipo di foto FRONT  
Coordinate GPS H:37.51718, V:15.0994036  
Timestamp Oct 11 2023 15:54



Tipo di foto REAR ISOMETRIC LEFT  
Coordinate GPS H:37.51718, V:15.0994036  
Timestamp Oct 11 2023 15:54



Tipo di foto NA  
Coordinate GPS NA  
Timestamp Oct 11 2023 15:56



Tipo di foto NA  
Coordinate GPS NA  
Timestamp Oct 11 2023 15:57

## Rapporto di ispezione del veicolo

### Azienda sogesa

Case ID	11108		
Inspection ID	in230420230924160659	Completion ID	NA
Data di ispezione	2023-09-24 16:07:40	Contrassegno di completamento dell'app Web	NA
Luogo di ispezione	NA	QR Code	NA
Nome agente	Master	Regione del parabrezza	NA
Agent ID	NA	Tipo di ispezione	Web App Case

### Dettagli del veicolo

Lettura del contachilometri	14767	Numero di telaio	
Carburante usato	NA	Numero del veicolo	NA



**Tipo di foto** SIDE RIGHT

**Coordinate GPS** H:0, V:0



**Timestamp** Sep 24 2023 16:07




**Tipo di foto** NA

**Coordinate GPS** H:0, V:0

## Dettagli di ispezione



Sezioni visibili nelle foto/video



Luogo dell'ispezione

### Caso 2 – Perizia Pre-assuntiva

- Auto in Garage
- Scarse condizioni di Luce
- Operatore inesperto

<b>Articoli in vetro</b>	Vetro frontale	Intatto	Vetro posteriore	Intatto
	Vetro finestrino anteriore sinistro	Intatto	Vetro del lunotto posteriore sinistro	Intatto
	Vetro del lunotto posteriore destro	Intatto	Tetto apribile	Intatto
	Vetro finestrino anteriore destro	Intatto		
<b>Oggetti misti</b>	Tetto	Intatto	Vettore	Intatto
	Rivestimento del tetto	Intatto	Fodera parafrango	Intatto
	Fodera Qtr	Intatto	Estensione Qtr	Intatto
	Disco rotto	Intatto	pastiglie freno	Intatto
	Interni: finiture interne	Intatto	Interni: sedile conducente	Intatto
	Interni: sedile passeggero	Intatto	Interni: sedile posteriore	Intatto
	Interni: Volante	Intatto	Parte incerta	Graffio o macchi



**Tipo di foto** REAR

**Coordinate GPS** H:0, V:0

**Timestamp** Sep 24 2023 16:07

**Tipo di foto** REAR ISOMETRIC RIGHT

**Coordinate GPS** H:0, V:0

**Timestamp** Sep 24 2023 16:07



**Tipo di foto** NA

**Coordinate GPS** NA

# Rapporto di ispezione del veicolo

Azienda sogesa			
Case ID	11104		
Inspection ID	in667820230923095904	Completion ID	NA
Data di ispezione	2023-09-23 09:59:47	Contrassegno di completamento dell'app Web	NA
Luogo di ispezione	NA	QR Code	NA
Nome agente	Master	Regione del parabrezza	NA
Agent ID	NA	Tipo di ispezione	Web App Case

Dettagli del veicolo			
Lettura del contachilometri	126014	Numero di telaio	[REDACTED]
Carburante usato	NA	Numero del veicolo	[REDACTED]



**Tipo di foto** REAR ISOMETRIC LEFT



**Coordinate** H:45.708327982617526,

**GPS** V:12.248229598637899


**Timestamp** Sep 23 2023 09:59



## Dettagli di ispezione



Sezioni visibili nelle foto/video



Luogo dell'ispezione

Caso 3 – Perizia Grandine

<b>Articoli in vetro</b>	Vetro frontale	Intact	Vetro posteriore	Intact
	Vetro finestrino anteriore sinistro	Intact	Vetro del lunotto posteriore sinistro	Intact
	Vetro del lunotto posteriore destro	Intact	Tetto apribile	Intact
	Vetro finestrino anteriore destro	Intact		
<b>Oggetti misti</b>	Tetto	danno da grandin	Vettore	Intact
	Rivestimento del tetto	Intact	Fodera parafrango	Intact
	Fodera Qtr	Intact	Estensione Qtr	Intact
	Disco rotto	Intact	pastiglie freno	Intact
	Interni: finiture interne	Intact	Interni: sedile conducente	Intact
	Interni: sedile passeggero	Intact	Interni: sedile posteriore	Intact
	Interni: Volante	Intact	Parte incerta	Intact



**Tipo di foto** NA

**Coordinate GPS** NA

2023 10:02

**Timestamp** Sep 23 2023 10:03



**Tipo di foto** NA

**Coordinate GPS** NA

**Timestamp** Sep 23 2023 10:02



  
Perizia

**Accelera** il processo  
di stima dei sinistri auto  
e ne **ottimizza** la gestione

The background features a dark blue field with numerous curved, glowing streaks of light in shades of cyan, blue, and magenta. These streaks create a sense of motion and depth, resembling light trails or data paths. The overall aesthetic is futuristic and digital.

Bastano

**2**

passi

1. L'assicurato riceve un link  
via **sms** o **mail**



E poi basterà  
**inquadrare**  
il veicolo



con **foto**  
o **video**

# IA


**2.** analizzerà  
i contenuti **multimediali**  
stimando i danni



1. Redigerà la perizia interfacciandosi con la **banca dati** veicoli.

2. La perizia sarà poi **vagliata** da un **perito** prima della restituzione.

Inoltre **identifica** i danni  
da grandine.  
Un **plus** utile nella fase  
pre-assuntiva



  
Perizia

TECNOLOGIA



HUMAN TOUCH



Risoluzione rapida dei sinistri.



Elevata customer experience.



Riduzione dei  
costi di gestione.



Innovazione e  
human touch insieme.



Contrasto alle frodi.



Rispetto degli SLA.



Perizia



# Q&A



Perizia



# 12

**Giorni medi per la risoluzione  
del sinistro auto**



**Perizia**